

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	交通部民用航空局金門航空站		填表日期	115年04月29日	
用電場所負責人	交通部民用航空局金門航空站主任		檢測日期	115年04月28日至115年04月29日	
用電地址	金門縣金湖鎮機場路1、2、3號		檢測方式	☒ 停電檢測 ☐ 非停電檢測	
通訊地址	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷18弄12號		責任分界點	Z0754 BE7030	
供電方式及電壓	3Φ 3 W 11.4 KV		電號	22-66-0482-111	
用電設備容量	動力：2395.1 HP，電熱：85.5 KW，電燈：647.45 KVA，其他：				
專任電氣技術人員	侯振豐	執照號碼	金產電技中字第AA500008-4號		
用電設備檢驗維護業名稱	閩安科技股份有限公司		契約容量	1200 KW	
附件	檢測項目	序次	數量	量評	判結果
附件(一) A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表		頁次：1-3 序：16			G、D
附件(二) B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表		頁次：4-6 序：18			G
附件(三) C表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表		頁次：7-11 序：24			G
附件(四) D表：保護電驛檢測紀錄表		頁次：12-18 序：13			G
附件(五) E表：低壓設備檢測紀錄表		頁次：19-29 序：278			G、B
附件(六) F表：熱顯影檢測紀錄表		頁次：序：			本次施作停電檢測
備註	1. 2F配電室SC#3 PANEL半套型電容器(40KVAR)燒損*12，建議清潔盤內積碳並更換電容器及部分線路。 2. 宿舍VCB5 PANEL控制迴路異常，無法使用盤面開關遙控投入，建議查修。 3. 宿舍AUX5 PANEL匯流排支持凝子絕緣劣化(14cm)*9，建議更換。 4. 宿舍AUX5 PANEL內線路未使用線路支架固定，建議改善。				

註1: 評判結果: G-良好、D-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。

註2: 停電檢測應填A至F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3: 總表應填一式4份，A、B、C、D各一份，主客雙方各一份，主客雙方各一份，主客雙方各一份。

註4: 填寫資料至少2年，主管、專任電氣技術人員簽章。

用電場所負責人簽章：林義勇 專任電氣技術人員簽章：侯振豐

金門航空站 林義勇 主





專任電氣技術人員簽章






有線廣播電視事業及所在地輪配電業營業處所備查。總表及A至F附表用電場所及檢測單位應各自保存前開

應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。



115 年上半年度電力設備定期檢測照片 交通部民用航空局金門航空站

				A 表	A 表	B 表	B 表
				C 表	C 表	D 表	D 表

			
E 表	E 表	E 表	ED 表
			
設備清潔	設備清潔	設備清潔	設備清潔