

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄 回報	N 滑行道(1 號及 2 號停機位轉彎處)發現鋪面龜裂嚴重建	業務組已通知本站空側開口契約廠商盡早維護，預防後續惡化產生石塊 FOD 影響飛安。	空側開口契約廠商盈源工程表示因近期 3 月份氣暈略低且時常下雨濕氣過重，本工程係大量柏油塗料待乾，待天氣好轉後將立即執行維護作業，預計清明節 4/8 日以後執行。 已於 111 年 5 月 20 日工程執行完畢	解除列管



N 滑行道(1、2 號機坪)(改善前)圖-1、



N 滑行道(1、2 號機坪)(改善前)圖-2、

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



N 滑行道(1、2 號機坪)(改善前)圖-3、



N 滑行道(1、2 號機坪)(改善前)圖-4、




N 滑行道(1、2 號機坪)(改善後)圖-5




N 滑行道(1、2 號機坪)(改善後)圖-6

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	4、5、6 停機坪上設置之自動航機引導機電箱	接獲立榮地勤危害風險通報，內容指出於本站 4、5、6 停機坪上設置之自動航機引導機電箱已年久失修，且無任何功能作用，為求停機坪使用空間得到充分利用、增加地勤車輛操作更加彈性，請業務組機電相關承辦人查明後斟酌移除該不必要之設施。	業務組機電相關負責承辦人表示，近期將請本站機電廠商前往確認該設備線路情況，將施工移除該停機坪棄用設備。 本項拆除工程已於 111 年 5 月 26 日完成	解除列管



4、5、6 停機坪上設置之自動航機引導機電箱移除(改善前)圖-1



4、5、6 停機坪上設置之自動航機引導機電箱移除(改善前)圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



4、5、6 停機坪上設置之自動航機引導機電箱移除(改善後)圖-3



4、5、6 停機坪上設置之自動航機引導機電箱移除(改善後)圖-4



空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

4、5、6 停機坪上設置之自動航機引導機電箱移除(改善後)圖-5