

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄 回報	火箭連環場道指示牌破損且夜間警示障礙燈故障	業務組已通知本站空側開口契約廠商盡早維護，因 111 年空側開口合約已罄待明年 112 年合約再行施作。	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形，預計 1 月中旬執行修補工程	持續列管



火箭連環場道兩側指示牌毀損
(改善前)圖-1、



火箭連環場道兩側指示牌毀損
(改善前)圖-2、

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論




火箭連環場道兩側指示牌毀損
(改善前)圖-3、



火箭連環場道兩側指示牌毀損
(改善前)圖-4

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2 號停機坪登機步道照明不足	航務組會同立榮、華信、台灣航勤、機電班前往該區域會勘，會勘決議加設 2 號停機坪登機步道投射燈	10 月 30 日已於 2 號停機坪加設投射燈	解除列管



2 號停機坪登機步道加設投射燈
(改善前)圖-1



2 號停機坪登機步道加設投射燈
(改善後)圖-2