

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄 回報	2023/3/12-1030L	場面席巡視空側場面時於C滑行道中心線發現裂縫，會請業務組協助改善。	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形，預計4月中旬執行修補工程	持續列管



C滑行道中心線發現裂縫
(改善前)圖-1、



C滑行道中心線發現裂縫
(改善前)圖-2、

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄 回報	2023/3/23-0730L	航務組場面席巡查海側環場道圍籬，06 跑道頭后湖養牛場周邊之圍籬多處因老舊有破損情形，為避免野生動物入侵，會請業務組辦理改善。	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形，預計 4 月中旬執行修補工程	持續列管



06 跑道頭后湖養牛場周邊之圍籬破損
(改善前)圖-1、



06 跑道頭后湖養牛場周邊之圍籬破損
(改善前)圖-2、

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/3/24-1530L	場面席巡視空側場面時發現昔果山環場道旁圍籬損壞，擬請業務組協助修復；	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形，預計4月中旬執行修補工程	持續列管



昔果山環場道旁圍籬損壞
(改善前)圖-1



昔果山環場道旁圍籬損壞
(改善前)圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/3/24-1530L	氣象臺通知：本場雷雨當空 TSRA OVHD，啟動第二階段雷雨警報系統。航務組資料席發現本站雷雨警報系統閃光燈與廣播系統故障，通知機電班處置。3/25 1100L 機電班回報，用電並無問題，可能廣播系統機器故障。	業務組已會同機電維護廠商前往會勘現場情形，預計 4 月中旬執行修補工程	持續列管

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/3/30-1400L	金門助航台通報本站相關障礙燈功能檢視，金門航空站夜間紅色定光障礙燈 2 處(航廈本身以及 7-9 照明燈塔)，另外安捷棚廠一處故障應修復	航空站及安捷航空預計 5 月中旬執行加裝及修復工程	持續列管