


## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄  回報	2023/3/12-1030L	場面席巡視空側場面時於C滑行道中心線發現裂縫，會請業務組協助改善。	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形，預計4月中旬執行修補工程	解除列管




C滑行道中心線發現裂縫  
(改善前)圖-1、



C滑行道中心線發現裂縫  
(改善前)圖-2、

## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



C 滑行道中心線發現裂縫  
(改善後)圖-3、



C 滑行道中心線發現裂縫  
(改善後)圖-4、

## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄  回報	2023/3/23-0730L	航務組場面席巡查海側環場道圍籬,06 跑道頭后湖養牛場周邊之圍籬多處因老舊有破損情形,為避免野生動物入侵,會請業務組辦理改善。	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形,預計4月中旬執行修補工程  <b>空側開口契約廠商於112年3月30日全數修復完畢詳google-earth空側工程綜整資料庫。</b>	<b>解除列管</b>



06 跑道頭后湖養牛場周邊之圍籬破損  
(改善前)圖-1



06 跑道頭后湖養牛場周邊之圍籬破損  
(改善前)圖-2

## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



06 跑道頭后湖養牛場周邊之圍籬破損  
(改善後)圖-3



06 跑道頭后湖養牛場周邊之圍籬破損  
(改善後)圖-4

## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/3/24-1530L	場面席巡視空側場面時發現昔果山環場道旁圍籬損壞，擬請業務組協助修復；	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形，預計4月中旬執行修補工程  空側開口契約廠商於112年3月30日全數修復完畢詳google-earth空側工程綜整資料庫。	解除列管



昔果山環場道旁圍籬損壞  
(改善前)圖-1



昔果山環場道旁圍籬損壞  
(改善前)圖-2

## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



昔果山環場道旁圍籬損壞  
(改善前)圖-3



昔果山環場道旁圍籬損壞  
(改善前)圖-4

## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/3/24-1530L	氣象臺通知：本場雷雨當空 TSRA OVHD，啟動第二階段雷雨警報系統。航務組資料席發現本站雷雨警報系統閃光燈與廣播系統故障，通知機電班處置。3/25 1100L 機電班回報，用電並無問題，可能廣播系統機器故障。	業務組已會同機電維護廠商前往會勘現場情形，預計4月中旬執行修補工程 業務組 112 年 8 月 2 日查驗維護完畢。	解除列管

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/3/30-1400L	金門助航台通報本站相關障礙燈功能檢視，金門航空站夜間紅色定光障礙燈2處(航廈本身以及7-9照明燈塔)，另外安捷棚廠一處故障應修復	航空站及安捷航空預計5月中旬執行加裝及修復工程。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 碓堡處已施作完成並經檢測功能正常驗收完畢</li> <li>• 7-9照明燈塔已於4月份修復完成</li> <li>• 安捷棚廠障礙燈已於04月12日修復完成</li> <li>• 頂樓屋頂處障礙燈現已搭設鷹架完畢但近期因下雨潮濕無法施作，預計會在9月底完成施作(持續列管)</li> </ul>	持續列管