

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
KNH-2020-0073 KNH-2020-0082 KNH-2020-0089 KNH-2020-0093 KNH-2020-0095	本站后湖地區養殖場圍籬除新作部分尚好，多處木製圍籬因年久之故，已不堪使用，致使時常倒坍重複修補，徒費公帑。因新作圍籬(新木材及加設金屬菱形網)經檢視後阻絕成效甚佳，建議全部拆除后湖地區所有年久腐爛之舊木圍籬，	新作圍籬經長時間檢視後阻絕成效甚佳，建議全部拆除后湖地區所有年久腐爛之舊木圍籬，並延伸新建圍籬(新木材及加設金屬菱形網)至海側砲陣地區及后湖養殖場內部，避免重複修補徒耗人力物力。	本站空側開口契約廠商盈源工程已於 109 年 12 月 1 日完成新作圍籬之延伸工程。	解除列管



后湖砲陣地新作圍籬延伸(改善前)圖-1、



后湖砲陣地新作圍籬延伸(改善後)圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



后湖砲陣地新作圍籬延伸(改善前)圖-3



后湖砲陣地新作圍籬延伸(改善後)圖-4



后湖養殖場內部新作圍籬(改善前)圖-5



后湖養殖場內部新作圍籬(改善後)圖-6

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



后湖養殖場內部新作圍籬(改善前)圖-7



后湖養殖場內部新作圍籬(改善後)圖-8

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
KNH-2020-0092	本站海側因長年受大陸地區海漂垃圾影響，航空站海側臨時圍籬沿海岸3公里堆積甚多海漂垃圾，其中以漁業用大型保麗龍箱、大型保麗龍浮標，各式各樣塑膠垃圾等堆積於本站海側沿岸地區，近期因時冬季強風吹拂，多處發現各類海漂垃圾被強風吹至本場空側跑道地帶，對於飛航安全之危害日漸顯著。	目前已先行請本站空側開口契約廠商盈源工程行執行海側全區海漂垃圾清除作業(於109/11/22完成全面清除)。	有關海側海漂垃圾侵入本場造成FOD之相關風險危害事件將納入明年度新訂定之安全績效指標<跑道地帶FOD通報事件發生率>(不含突發性鳥擊之鳥屍)並同監控執行。 後續之持續淨灘作業視本站每季FOD統計資料分析結果後再行評估執行執行時間。	解除列管



空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

