

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄 回報	軍用停機坪前方 N 滑行道部分鋪面破損。	業務組已通知本站空側開口契約廠商盡早維護，預防後續惡化地基下陷影響飛安。	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形，預計 7 月中旬執行修補工程 經 7 月 12 日空側開口契約廠商已執行完修補。	解除列管



軍用停機坪前方 N 滑行道到面龜裂
(改善前)圖-1、



軍用停機坪前方 N 滑行道到面龜裂
(改善前)圖-2、

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



軍用停機坪前方 N 滑行道到面龜裂
7/12(改善後)圖-3、



軍用停機坪前方 N 滑行道到面龜裂
7/12(改善後)圖-4

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	為使跑道地帶平坦化，空側場面各處凹坑填補工程。	因割草廠商金燕工程回報於空側場面內有多處凹坑，使夜間割草工程在部分區域難以執行，經統計共有 4 處凹坑填補完成。	業務組及航務組已會同空側開口契約廠商前往會勘現場情形，經 7 月 25 日空側開口契約廠商已執行完填補。	解除列管



飛特立棚廠附近人孔蓋凹陷填補
(改善前)圖-1



飛特立棚廠附近人孔蓋凹陷填補
(改善中)圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



飛特立棚廠附近人孔蓋凹陷填補
(改善後)圖-3



新待命點附近凹坑填補
(改善前)圖-4

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



新待命點附近凹坑填補
(改善中)圖-5



新待命點附近凹坑填補
(改善後)圖-6

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



24 跑道頭凹坑填補
(改善前)圖-7



24 跑道頭凹坑填補
(改善中)圖-8

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



24 跑道頭凹坑填補
(改善後)圖-9



新待命點建築旁凹坑填補
(改善前)圖-10

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論



新待命點建築旁凹坑填補
(改善中)圖-11



新待命點建築旁凹坑填補
(改善後)圖-12