

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/07/25	經巡視發現 A 與 B 滑行道附近之跑道上有一條裂縫，會請業務組洽廠商修補裂縫，以維飛安。	因本年度維護經費已超支，經業務組承辦人評估該裂縫為低風險程度，本案錄案追蹤。	列管中



跑道裂縫
(改善前)圖-1



跑道裂縫
(改善後)圖-2

空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/06/26	臺勤通知：2 號機坪空橋降低高度時，橋頭無法右轉。通知業務組翁新博請廠商檢修。	暫停將 B738 機型停放於 2 號空橋。 業務組已簽准施作，待廠商備料，預計於 10 月底前完成。 10 月 4 日已由金怡和公司維修完成。	解除列管