

表單作業
查詢作業
報表作業
統計作業
系統設定
操作手冊

» [查詢作業](#)>>[鳥擊事件通報](#)>>[鳥擊事件報告表](#)



鳥擊事件報告表 鳥擊事件報告表補充說明

航空公司：	華信航空	航空器型別：	ATR72-600
航空器登記編號：	B-16852	飛航班次：	AE769
發生日期：	2020/10/31	發生時間：	☐ 晨 ☒ 昏 ☐ 日 ☐ 夜 17時16分
機場名稱：	金門機場	使用跑道：	06
實際高度：	10 ft ☐ 不明	指示空速：	110 kts ☐ 不明
發生位置：	☐ 機場外 ☒ 機場內 ☐ 不明 		
飛行階段：	☐ 停機 ☐ 滑行 ☐ 起飛 ☐ 爬升 ☐ 航路上 ☐ 下降 ☐ 進場 ☒ 落地滾行 ☐ 不明		
飛機遭撞擊受損部位：	撞 擊	受 損	
	☒ 雷達罩 ☐ 螺旋槳 ☐ 風檔 ☐ 機翼/旋翼 ☐ 機首 ☐ 機身 ☐ 一號發動機 ☐ 起落架 ☐ 二號發動機 ☐ 機尾 ☐ 三號發動機 ☐ 燈光 ☐ 四號發動機 ☐ 其它	☐ 雷達罩 ☐ 螺旋槳 ☐ 風檔 ☐ 機翼/旋翼 ☐ 機首 ☐ 機身 ☐ 一號發動機 ☐ 起落架 ☐ 二號發動機 ☐ 機尾 ☐ 三號發動機 ☐ 燈光 ☐ 四號發動機 ☐ 其它	
天空狀況：	☒ 晴空 ☐ 疏雲 ☐ 裂雲 ☐ 密雲		
降水：	☒ 無 ☐ 霧 ☐ 雨		
對飛行之影響：	☒ 無 ☐ 放棄起飛 ☐ 預防性緊急著陸 ☐ 關斷發動機 ☐ 其它		
駕駛員收到警訊：	☒ 是 ☐ 否		
鳥隻種類：			
鳥隻體型：	☐ 小 ☒ 中 ☐ 大 ☐ 不明		
看見之鳥類數量：	☒ 不明		
撞擊之鳥類數量：	☒ 不明		
備註：	於Flare階段於雷達罩位置遭遇中型鳥鳥擊，並回報塔台，關車後通知機務進行檢查，檢查無損傷。		
報 告 人：	華信航空安管室		
儲存 取消			

螢幕解析度建議：1024x768 瀏覽器建議：IE6.0以上版本

Copyright (c) 2012 交通部民航局. All rights reserved 系統設計：貝爾資訊