

## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/07/25	經巡視發現 A 與 B 滑行道附近之跑道上有一條裂縫，會請業務組洽廠商修補裂縫，以維飛安。	因本年度維護經費已超支，經業務組承辦人評估該裂縫為低風險程度，本案錄案追蹤。	列管中



跑道裂縫  
(改善前)圖-1



跑道裂縫  
(改善後)圖-2

## 空側巡場檢查表回報與追蹤項目討論

項次	檢查項目	狀況說明與處理	回報與追蹤	備註
空側巡場紀錄回報	2023/06/26	臺勤通知：2號機坪空橋降低高度時，橋頭無法右轉。通知業務組翁新博請廠商檢修。	暫停將B738機型停放於2號空橋。 業務組已簽准施作，待廠商備料，預計於10月底前完成。	列管中