



檢測報告書

客戶名稱：交通部民用航空局(金門航空站)

檢驗項目：高低壓電氣設備檢驗(停電)

檢驗地點：

檢驗日期：109 年 11 月 17-18 日

隆易水電工程有限公司

地址：金門縣金城鎮伯玉路一段 80 巷 18 弄 12 號

TEL：(082)328999、329777

FAX：(082)372807、0945656274

附表一 高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表 (109 年 11 月)

用 電 場 所 名 稱	交通部民用航空局金門航空站	用 電 地 址	金門縣金湖鎮機場路1.2.3號
用 電 場 所 負 責 人	交通部民用航空站金門航空站主任	責 任 分 界 點	
電 號	22-66-0482-11-1	契 約 容 量	1200KW
檢 測 (日 期 , 氣 候)	日期：109 / 11 / 17	天氣：晴	氣溫：30 °C 濕度：56 %
電 氣 技 術 人 員	隆易水電工程有限公司	執 照 號 碼	金建電技中字第AA500008-3號
通 訊 處	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷18弄12號		
紀 錄 人 員	隆易水電工程有限公司	下 次 檢 測 月 份	
用 電 設 備 容 量	供電電壓：3 ϕ 3W11.4KV 電動力：1200 hp 電熱：50 kw 照明：200 kw 其他：		
附件及檢驗項目	序次數量	評判結果(註1)	說 明
(一)A表：高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄	P:11	G	
(二)B表：高壓斷路器檢測紀錄	P:16	G	
(三)C表：高壓變壓器、比壓器、比流器、 避雷器、電容器檢測紀錄	P:19	G	
(四)D表：高壓保護電驛檢測紀錄	P:11	D	頁:10.11.12 序:2.3.4.5.8.10.11
(五)E表：低壓設備檢測紀錄			
(六)F表：高低壓設備熱顯影檢測紀錄			
備 註			

註1：評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製讓表填寫。

註2：停電檢驗應填A至E表，非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3：總表應填一式3份，A至F附表一式1份，總表2份於檢驗後次月15日前分送地方主管機關及所在地電業營業處所備查，總表A至F附表各1份檢驗單位自行保存2年，主管機關得附時查驗之。

用電場所負責人簽章

民航局金門航空站主任



專任電氣技術人員簽章

隆易水電工程有限公司



專任技師張欽財

109 年 11 月 17 日 填表